

## Требования к макетам на Уф- печать.

### Файлы принимаем на следующих носителях:

- E-mail
- Ссылка с FTP-сервера
- CD/DVD
- USB устройства
- Флеш карты

### Требования к файлам:

**.TIFF**  
**.CDR**  
**.AI**  
**.EPS**  
**.PDF**

### Цветовая модель:

**CMYK**

### Рекомендации :

- Черный цвет рекомендуется делать составным, по формуле C60, M50, Y40, K100
- Для того, чтобы правильно подготовить к печати файл с элементами белого, необходимо создать в векторном файле (\*.eps) дополнительный слой (Add Layer>White), на котором следует разместить все элементы белого цвета (CMYK: 0-0-0-0).
- Растровые файлы: TIFF Цветовая модель – CMYK.  
изображение должно быть сведено в единственном слое Background,  
без дополнительных альфа-каналов (Channels), без путей (Paths) и без компрессии.  
Разрешение для печати: 300 dpi
- При привязке изображения к объекту необходимо учитывать,  
что перепад высот в плоскости печати не может превышать 2 мм!!!